



改善箇所説明図



吸気ダクト



基準不適合発生箇所


直噴ターボエンジンの吸気ダクトにおいて、製造管理が不適切なため、正規と異なる材料で製造されたものがある。そのため、使用過程で耐油性能や耐熱性能が低下し、当該ダクトに亀裂が発生してエンジン不調となり、最悪の場合、エンストするおそれがある。

改善内容

全車両、吸気ダクトの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別

車台番号打刻の3桁型式と6桁番号の間の「-」の上部に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換部品を示す。