

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年3月25日

リコール届出番号	3785	リコール開始日	平成28年3月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 機械品質保証第二部 TEL:072-241-3126	
不具合の部位(部品名)	(1) 排気管 (2) 脱穀機(排ワラ駆動プーリ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	(1)刈取脱穀作業車の排気管において、排気管接続部の設計が不適切なため、湿田で刈取脱穀作業を行うと泥が排気管の接続部に詰まることがある。そのため、排気管内に外気を取り入れることができず、排気ガスの温度が低下せず、排気管表面温度が高くなり、最悪の場合、排気管の表面に堆積したワラが発火するおそれがある。 (2)刈取脱穀作業車の脱穀機において、脱穀後のワラを排出する装置の設計が不適切なため、駆動プーリ部にワラが巻き付くことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、駆動ベルトの摩擦熱により巻き付いたワラが発火するおそれがある。		
改善措置の内容	(1) 全車両、排気管一式を対策部品と交換する。 (2) 全車両、ワラ巻き込み防止カバーを追加する。		
不具合件数	(1) 4件 (2) 2件	事故の有無	有り(人的被害なし) (1) 部分焼損 4件 (2) 部分焼損 2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.3785のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	「XDN-C519」	「ER575」	C519-10001~C519-10150 平成25年7月17日~平成28年2月29日	150	(1)、(2)
	「WDP-C518」	「ER590」	C518-10001~C518-10257 平成25年7月19日~平成28年2月27日	257	(1)、(2)
	「WDP-C613」	「ER6100」	C613-10001~C613-10291 平成25年7月24日~平成28年3月1日	291	(1)
	「WDR-C612」	「ER6120」	C612-10001~C612-10536 平成25年7月15日~平成28年3月2日	536	(1)
	(全4型式)	(全4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月15日~平成28年3月2日	(計1,234台)	(1)1,234台 (2)407台

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。