

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月7日

リコール届出番号	3794	リコール開始日	平成28年4月8日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-073	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（前輪サスペンション）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪サスペンションにおいて、ダンパーとナックルの締め付け作業が不適切なため、ナットの締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用すると、当該ナットが緩み、最悪の場合、ナットおよびボルトが脱落し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナットの締め付けトルクを点検し、ナットが緩んでいるものは、ボルトおよびナットを新品と交換し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3794 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-DE3AS	「デミオ」	DE3AS-504925～DE3AS-505861 平成25年5月24日～平成25年10月9日	5	
	DBA-DE3FS		DE3FS-544558～DE3FS-576138 平成25年2月2日～平成26年9月4日	81	
	DBA-DE5FS		DE5FS-503316 平成26年3月17日	1	
	DBA-DEJFS		DEJFS-147508～DEJFS-173393 平成24年12月13日～平成26年9月18日	76	
	LDA-DK5AW	「CX-3」	DK5AW-100051～DK5AW-108677 平成26年12月23日～平成27年12月3日	114	
	LDA-DK5FW		DK5FW-100112～DK5FW-120251 平成26年12月25日～平成27年10月29日	331	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-LY3P	「MPV」	LY3P-302069～LY3P-302347 平成 25 年 9 月 3 日～平成 25 年 11 月 25 日	4	
	(計 7 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 12 月 13 日～平成 27 年 12 月 3 日	(計 612 台)	