

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 04 月 05 日

リコール届出番号	外-2323	リコール開始日	平成 28 年 04 月 06 日
届出者の氏名又は名称	F C A ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国	イタリア共和国
		製作者名	FCA Italy S.p.A.
		問い合わせ先	専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812
		ホームページ	http://www.fcagroup.jp/
不具合の部位(部品名)	自動車登録番号票(固定部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両後部の自動車登録番号票を取り付けるブラケットにおいて、当該ブラケットを車体に取り付ける際、作業指示が不適切なため、車体側の固定具が破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定具が外れ、自動車登録番号票が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両後部の固定具を対策品に交換する。		
不具合件数	8 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2323 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-BU14	「レネゲード」	1C4BU0000FPB67776～1C4BU0000FPC34606 平成 27 年 07 月 06 日～平成 27 年 10 月 15 日	369 台	
	ABA-BU24		1C4BU0000FPB81492～1C4BU0000FPC34844 平成 27 年 07 月 23 日～平成 27 年 10 月 15 日	72 台	
	(2 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 07 月 06 日～平成 27 年 10 月 15 日	(計 441 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。