

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月6日

リコール届出番号	外-2317	リコール開始日	平成28年4月6日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 ティル・シェア	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	ヒューズボックス			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席グローブボックス奥に配置しているヒューズボックスにおいて、ヒューズボックスへの電源コネクターの差し込み状態が不十分なものがある。そのため、接触不良が発生し、最悪の場合、走行中に電源供給が停止し、エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスに接続する電源コネクターの差し込み状態を確認し、差し込みが不十分な場合は、適正に接続する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2317ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-3CCZE	「VW パサート セダン 1.4/110kW」 「VW パサート ウェリアント 1.4/110kW」	WVWZZZ3CZFE458735～WVWZZZ3CZFE526608 平成 27 年 3 月 28 日～平成 27 年 10 月 15 日	2,015	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 3 月 28 日～平成 27 年 10 月 15 日	(計 2,015 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。