

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月20日

リコール届出番号	外-2330	リコール開始日	平成28年4月21日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 ティル・シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	電気装置（水抜き弁）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイボルテージバッテリーにおいて、搭載場所の水抜き設計が不適切なため、何らかの理由で当該場所に水が浸入した場合、排水ができない。そのため、バッテリーファン部から水が浸入し、バッテリー内部がショート、または、バッテリーの電気端子部に水が付着してショートし、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ハイボルテージバッテリー搭載場所の底面にウォータードレンを取り付ける。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2330ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DAA-7PCGEA	VW トゥアレグ [®] V6 3.0 ハイブリッド [®]	WVGZZZ7PZBD018954～WVGZZZ7PZED052653 平成23年1月5日～平成26年8月14日	592	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年1月5日～平成26年8月14日	(計592台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。