

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 5月19日

|                                  |   |         |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 3812  | リコール開始日 | 平成28年 5月20日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役 鈴木 修<br>問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253  |         |             |
| 不具合の部位（部品名）                      | 制動装置（後輪のブレーキキャリパ）   |         |             |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後輪のブレーキにおいて、キャリパの製造が不適切なため、駐車ブレーキ用ピストンが収まる部分のシリンダ内径が大きいものがある。そのため、キャリパ内部のシール性が低く、密閉が保てずブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。   |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両、後輪のブレーキキャリパを良品に交換する。  |         |             |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | 無           |
| 発見の動機                            | 海外からの情報による。   |         |             |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3812のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |             |

| 車名  | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                      | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|--|------------|----|
| スズキ | CBA-ZC32S | 「スイフト」 | ZC32S-306198～ZC32S-311216<br>平成26年6月9日～平成27年10月16日 | 5,012      |    |
|     | DBA-ZC72S |        | ZC72S-330116～ZC72S-367953<br>平成26年6月9日～平成27年10月16日 | 8,123      |    |
|     | DBA-ZD72S |        | ZD72S-305230～ZD72S-311577<br>平成26年6月9日～平成27年10月15日 | 6,283      |    |
|     | (計3型式)    | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成26年6月9日～平成27年10月16日              | (計19,418台) |    |