

少数台数のリコール届出の公表について（平成28年5月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成28年5月は5件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：株式会社アイチコーポレーション

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月13日	3810	車名：トヨタ 型式：YDN-A5SDK8 他 通称名：トヨタジョブサン	27	平成27年 2月27日～ 平成28年 3月14日
不具合の部位等	マフラーのテールパイプにおいて、テールパイプの溶接指示が不適切なため、パイプの取付強度が不足し、エンジン振動により、溶接部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとテールパイプが脱落し、マフラーから排出される排気熱によりエアクリナーケースや油圧ホース（走行兼荷役用）が溶損し、作動油が漏れ、走行不能となるおそれがある。			

2. 届出者：日本フルハーフ株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月19日	3813	車名：フルハーフ 型式：DFPTF341AN改 他 通称名：-	15	平成10年11月20日～ 平成24年 2月 5日
不具合の部位等	ホイールベアリングの補用品を誤って配送したため、誤品を装着した車両がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリング（セパレーター）が磨耗して鉄粉が発生、ベアリンググリスが早期劣化し、最悪の場合、ベアリングが焼付き、火災又は脱輪するおそれがある。			

3. 届出者：新潟トランス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月26日	3815	車名：ニイガタ 型式：UDS-NR7B 通称名：ニイガタNR402ロータリ除雪車	15	平成25年11月 3日～ 平成27年11月17日
不具合の部位等	ステアリング用油圧ポンプにおいて、スプリットフランジを取付けるボルトの選定が不適切なため、当該フランジが正しく取付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により当該油圧ポンプ側のねじ山が損傷し、締結部に緩みが生じ、オイルが漏れるおそれがある。その結果、油圧が減少するため、ステアリングが作動不能となるとともに、オイルは走行用も兼ねているため、最悪の場合、走行用ポンプが焼きつき走行不能となるおそれがある。			

4. 届出者：株式会社豊田自動織機

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月27日	3806	車名：トヨタ 型式：ZAF-8FBE18 他 通称名：トヨタジェネオーE	59	平成27年12月4日～ 平成28年5月11日
不具合の部位等	<p>駐車ブレーキにおいて、ブレーキワイヤの組付け及び固定ナットの締め付けが不適切なため、駐車ブレーキ操作を繰り返し行うと使用過程中に固定ナットが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定ナットが外れ、最悪の場合、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。</p>			

5. 届出者：株式会社タダノ

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
5月31日	外2335	車名：FAUN 型式：不明 通称名：ATF90G-4 他	49	平成26年9月9日～ 平成27年9月4日
不具合の部位等	<p>動力伝達装置及び制動装置の組み付けられたエアホースにおいて、エアホースの組付けが不適切なため、エアホースがジョイント部から外れ、エアが漏れるものがある。そのため、エアタンクの圧力が低下して警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、動力伝達装置が強制的に中立位置になり、走行不能となったり、ブレーキの制動力が低下するおそれがある。</p>			

【参考】

●平成28年5月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数100台以上	対象台数100台未満
国産車	9件 (-10)	5件 (-14)	4件 (+4)
輸入車	4件 (-11)	3件 (-11)	1件 (0)
計	13件 (-21)	8件 (-25)	5件 (+4)

※ () 内は、対前年同月比

●リコール届出件数及び対象台数 (平成28年度)

<速報値>

月	届出件数			対象台数		
	国産車	輸入車	合計	国産車	輸入車	合計
4	17 (-5)	12 (+11)	29 (+6)	1,983,793 (-29,759)	26,163 (+26,065)	2,009,956 (-3,694)
5	9 (-10)	4 (-11)	13 (-21)	105,591 (-4,258,536)	3,211 (-63,982)	108,802 (-4,322,518)
小計	26 (-15)	16 (0)	42 (-15)	2,089,384 (-4,288,295)	29,374 (-37,917)	2,118,758 (-4,326,212)

※ () 内は、対前年比

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課
 リコール監理室 和田・杉本
 電話 03-5253-8111(代表)(内線42353・42355)