



改善箇所説明図③



(ねじれた状態)



(適切な状態)



ラジエタ

基準不適合発生箇所

ブレーキホース

前輪のブレーキにおいて、ブレーキホースがねじれて組みつけられたものがある。そのため、走行中に当該ホースがラジエタと接触して、最悪の場合、当該ホースが損傷してブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪用制動装置のブレーキホースの取りまわしを点検して、適切な場合、当該ホースを固定するクランプを追加する。不適切な場合、当該ホースを新品と交換するとともに、固定するクランプを追加する。

識別：下側のエンジンマウントボルトに白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。