

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月30日

リコール届出番号	3842	リコール開始日	平成28年7月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ターボチャージャ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型・中型バスの原動機において、ターボチャージャの可変ノズルを作動させるインターナルアームとシャフトの溶接部の強度が不足しているため、アクチュエータの駆動により当該溶接部がねじられ、可変ノズルの位置がずれることがある。そのため、吸入空気量が不足して、原動機の出力低下や回転が不安定となり、最悪の場合、走行中エンストし再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ターボチャージャを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3842のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ	「いすゞ ガーラ」	RU8JHB-60011～RU8JHB-60051 平成22年8月27日～平成23年9月12日	37	
	SDG-RR7JJCJ	「いすゞ ガーラミオ」	RR7JJC-60011～RR7JJC-60028 平成23年8月29日～平成23年10月21日	18	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月27日～平成23年10月21日	(計55台)	