

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監査室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成28年7月15日

リコール届出番号	外-2347	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL0120-688-801		
不具合の部位	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、高温多湿な状態で長期間の温度変化にさらされると、火薬が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置として、助手席側エアバッグユニットを新品と交換する。なお対策品ができて次第、再度市場措置を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載を行う。</li> <li>・ 対策実施済車：対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2347のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142	「458イタリア」 「458スパイダー」	ZFF67NHJ000172628～ZFF68NHJ000185941 平成22年2月2日～平成23年12月23日	401台	
	ABA-F149	「カリフォルニア」	ZFFLJ65J000166141～ZFFLJ65J000185274 平成21年2月17日～平成23年12月7日	466台	
	ABA-F151	「FF」	ZFF73SKJ000181862～ZFF73SKJ000185440 平成23年6月1日～平成23年12月20日	27台	
	計3型式	計4車種	(製作期間の全体の範囲) 平成21年2月17日～平成23年12月23日	(計 894台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。