

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 7月20日

リコール届出番号	3857	リコール開始日	平成28年 7月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 マツダE&T 代表取締役社長 富田 知弘		
	問合せ先：マツダ(株)コールセンター TEL：0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（後部座席固定バンド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車椅子乗降用スロープ装着車の後部座席において、後部座席を折り畳んだ際に固定させるバンドの取付構造が不適切なため、取付部よりバンドが外れ、後部座席が倒れる場合がある。そのため、車椅子利用者の膝や手などに後部座席が当たり、最悪の場合、車椅子利用者が負傷をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部座席固定バンドの取付部をリベットによる締結構造から、取付金具を介したボルト留め構造の対策品に交換する。		
不具合件数	19件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3857のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK32S 改	「スペースシア」	MK32S-141578～MK32S-451633 平成25年10月25日～平成28年6月30日	2,388台	
	DAA-MK42S 改		MK42S-100046～MK42S-151647 平成27年6月11日～平成28年6月30日	774台	
マツダ	DBA-MM32S 改	「フレア ワゴン」	MM32S-106852～MM32S-451220 平成25年11月1日～平成28年6月30日	529台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月25日～平成28年6月30日	(計3,691台)	