

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年8月4日

リコール届出番号	3879	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	乗車装置（ドアラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側乗降扉のドアラッチにおいて、構成部品の製造が不適切なため、部品の精度が規格を外れているものがあり、気温が高くなるとロック機構の動きが悪くなる可能性がある。そのため、乗降扉が確実にロックされず、最悪の場合、運行中に乗降扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側ドアラッチを良品と交換する。（除くスライドドアラッチ） なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知し注意喚起のうえ、部品準備が整い次第交換する。		
不具合件数	45件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3879のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-B11W	「eK」	B11W-0200738～B11W-0211848 平成27年10月05日～平成28年2月22日	11,107台	右側前後席乗降扉
	DBA-B11A	「eK SPACE」	B11A-0110662～B11A-0114533 平成27年10月05日～平成28年2月22日	3,841台	右側前席乗降扉のみ
ニッサン	DBA-B21W	「デイズ」	B21W-0301525～B21W-0334357 平成27年10月05日～平成28年2月23日	32,667台	右側前後席乗降扉
	DBA-B21A	「デイズルークス」	B21A-0201776～B21A-0234121 平成27年10月05日～平成28年2月25日	31,886台	右側前席乗降扉のみ
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月05日～平成28年2月25日	(計 79,501台)	