


改善箇所説明図



基準不適合箇所

農業用薬剤散布車の計器パネルにおいて、防水対策が不適切なため、雨水等がヒューズボックス内部に浸入することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒューズ内部が腐食、断線し、最悪の場合、ブレーキをかけても駆動力が遮断されず、車両が停止しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、計器パネルにビニールカバーを取付け、ヒューズボックスに「水掛け禁止」のラベルを貼り付ける。また、ハーネスを追加して電気回路を変更する。