

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月7日

リコール届出番号	3893	リコール開始日	平成28年9月7日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	発電機（サブスタータージェネレータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アイドリングストップ付き車のスターター機能付き発電機において、電気回路の耐性が不足しているため、アイドリングストップから再始動する際の高い電流で内部部品が損傷することがある。そのため、回路がショートし、アイドリングストップから再始動できなくなり、最悪の場合、回路のショートで発熱し、発電機が焼損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該発電機を対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要するため、対策品と交換するまでの間は、アイドリングストップ機能を停止する。		
不具合件数	1件	事故の有無	部品焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3893のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-GFC27	「セレナ」	GFC27-000102～GFC27-006052 平成28年7月19日～平成28年8月27日	5,257	
	DAA-GFNC27		GFNC27-000101～GFNC27-001181 平成28年7月20日～平成28年8月27日	842	
	DAA-GC27		GC27-000102～GC27-003406 平成28年7月19日～平成28年8月27日	2,982	
	DAA-GNC27		GNC27-000103～GNC27-000612 平成28年7月21日～平成28年8月27日	400	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年7月19日～平成28年8月27日	(計9,481台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。