

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42354

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年9月29日

リコール届出番号	3894	リコール開始日	平成28年9月29日
届出者の氏名又は名称	株式会社KCM 代表執行役 執行役社長 大野 俊弘	問合せ先:(株)KCM 品質保証本部 プロダクトサポート部 龍ヶ崎サービスG Tel:0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	窓拭き装置(ワイパーシステム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	窓ふき器において、電気回路が不適切なため、窓ふき器作動中に作動速度を停止位置付近で切替えた際、電気回路内のリレー接点間で電圧差が生じ、スパークが発生することがある。そのため、電気回路に過電流が流れてヒューズが溶損若しくはリレーの接点が溶着し、窓ふき器が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リレーおよびハーネスを対策品に交換し、電気回路を変更する。		
不具合件数	20件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザーに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近又は運転席前部カバーにNo.3894のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	WDP-H79	「ZW100-5B」	H79-10231~H79-11265 平成26年06月27日~平成28年03月22日	82	
	WDP-H78	「ZW120-5B」	H78-10033~H78-10203 平成26年08月26日~平成27年12月09日	40	
	WDR-H76	「ZW140-5B」	H76-10072~H76-10347 平成26年07月22日~平成28年01月08日	64	
	WDR-H75	「ZW150-5B」	H75-10017~H75-10080 平成26年07月25日~平成27年11月17日	16	
	WDR-H74	「ZW180-5B」	H74-10005~H74-10287 平成25年11月26日~平成27年12月17日	87	
	UDS-H72	「ZW220-5B」	H72-10019~H72-10216 平成25年10月09日~平成28年01月05日	42	
	UDS-H71	「ZW250-5B」	H71-10047~H71-10055 平成27年08月26日~平成27年11月17日	3	
KCM	WDP-50D1	「50Z7」	H79-00188~H79-00366 平成26年08月20日~平成28年01月20日	46	
	WDP-60D1	「60Z7」	H78-00113~H78-00173 平成26年09月17日~平成27年10月26日	29	
	WDR-62J1	「62Z7」	H76-00130~H76-00375 平成26年06月10日~平成28年01月29日	106	
	WDR-65J5	「67Z7」	H75-00113~H75-00147 平成26年09月22日~平成27年11月12日	6	
	WDR-70C6	「70Z7」	H74-00103~H74-03215 平成25年11月13日~平成28年03月04日	121	
	UDS-80C6	「80Z7」	H72-00129~H72-00192 平成25年10月22日~平成27年12月24日	23	
(計13型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月09日~平成28年03月22日	(合計665台)		

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。