

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月2日

リコール届出番号	3919	リコール開始日	平成28年11月2日
届出者の氏名又は名称	ニチュ三菱フォークリフト株式会社 問い合わせ先：品質保証部 取締役社長 ニノ宮 秀明 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	駐車ブレーキ（ブレーキケーブル調整用スクリュウ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの駐車ブレーキにおいて、ブレーキケーブル調整用スクリュウの調整が不適切なため、駐車ブレーキの制動力が不足しているものがある。そのため、保安基準第12条の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキケーブル調整用スクリュウを調整する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.3919のステッカーを貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EDM-F16D	三菱フォークリフト	F16D-04067~F16D-55652 平成25年10月16日~平成26年8月27日	4	
	EDM-F18C		F18C-73756~F18C-76021 平成25年6月13日~平成27年7月13日	24	
	EDM-F37		F37-30085~F37-30104 平成25年12月25日~平成26年12月16日	3	
	EDM-F14E		F14E-12390~F14E-81230 平成25年6月7日~平成27年7月27日	49	
	EBT-F34		F34-30152~F34-40373 平成26年4月17日~平成28年3月22日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	EBT-F17D	三菱フォークリフト	F17D-20559~F17D-20718 平成25年9月6日~平成27年3月10日	4	
	EBT-F35		F35-70333 平成28年2月2日	1	
	EBT-F13F		F13F-10311~F13F-10434 平成25年7月29日~平成27年11月11日	4	
	EDM-KF16D		KF16D-54171~KF16D-54280 平成25年5月15日~平成27年7月31日	166	
	EDM-KF18C		KF18C-20131~KF18C-70508 平成25年6月3日~平成27年8月4日	342	
	EBT-KF34		KF34-00353~KF34-40122 平成25年5月17日~平成28年4月19日	462	
	EBT-KF17D		KF17D-20421~KF17D-70246 平成25年5月13日~平成28年4月8日	249	
ニチユ 三菱	YDM-F18D		F18D-70028~F18D-70437 平成27年9月10日~平成28年4月12日	4	
	YDM-F14F		F14F-10024~F14F-80105 平成27年9月17日~平成28年3月14日	16	
	YDM-KF18D		KF18D-20002~KF18D-70070 平成27年8月20日~平成28年4月19日	103	
	(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月13日~平成28年4月19日	(計1435台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。