

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月11日

リコール届出番号	3928	リコール開始日	平成28年11月11日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	乗降口（スライドドア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	荷室との間に隔壁がない乗車定員3名の車両において、スライドドアが保安基準第25条第4項に定める乗降口の要件を満足していない。		
改善措置の内容	全車両、当該ドアの前側用ラッチ機構を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3928のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	QDF-KDH201V	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH201-0130670～KDH201-0212327 平成25年12月9日～平成28年10月26日	7,162	除く冷凍バン、 クーリングバン、 保冷バン
			KDH201-5013870～KDH201-5024975 平成25年12月9日～平成28年10月26日	3,323	
	LDF-KDH206V		KDH206-6007876～KDH206-6014388 平成25年12月10日～平成28年10月26日	2,001	
			KDH206-8068849～KDH206-8111203 平成25年12月6日～平成28年10月26日	5,041	
	CBF-TRH200V		TRH200-0192457～TRH200-0251953 平成25年12月9日～平成28年10月26日	5,030	
			TRH200-5020661～TRH200-5029466 平成25年12月9日～平成28年10月20日	1,837	
(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月6日～平成28年10月26日	(計24,394台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。