

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 11 月 28 日

リコール届出番号	外-2407	リコール開始日	平成 28 年 11 月 28 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (フューエルポンプ コントロール ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フューエルポンプコントロールユニットの回路設計が不適切なため、結露によって短絡が発生すると回路内の素子に過大な電流がかかることがある。そのため、素子が破損してフューエルポンプが作動しなくなり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フューエルポンプ コントロール ユニットの対策品と交換する。		
不具合件数	12 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2407 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-XM12	「MINI One」	WMWXN720403A94291 ~ WMWXN720603A94499 平成 27 年 6 月 12 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	185	
			WMWXN720603B11849 ~ WMWXN720203B11962 平成 27 年 6 月 16 日 ~ 平成 27 年 11 月 16 日	19	
			WMWXN720702A13161 平成 27 年 10 月 5 日	1	
			WMWXN720802A27151 ~ WMWXN720002A27192 平成 27 年 10 月 5 日 ~ 平成 27 年 11 月 12 日	14	
			WMWXN720802D03778 ~ WMWXN720X02D03877 平成 27 年 11 月 12 日 ~ 平成 27 年 11 月 6 日	2	
			WMWXN720002D25127 平成 27 年 11 月 19 日	1	
			WMWXN720502D83220 平成 27 年 11 月 19 日	1	

DBA-XM15	「MINI Cooper」	WMWXM520503A52011 ~ WMWXM520303A55814 平成 27 年 6 月 16 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	392	
		WMWXM520X02C53179 ~ WMWXM520302C54268 平成 27 年 10 月 6 日 ~ 平成 27 年 11 月 18 日	2	
		WMWXM520802D00872 ~ WMWXM520702D01253 平成 27 年 10 月 6 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	30	
DBA-XM20	「MINI Cooper S」	WMWXM720103B16007 ~ WMWXM720503B31089 平成 27 年 7 月 1 日 ~ 平成 27 年 11 月 13 日	278	
		WMWXM72080T963071 ~ WMWXM72010T963283 平成 27 年 10 月 8 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	13	
		WMWXM720602A78344 ~ WMWXM720902A78564 平成 27 年 10 月 15 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	109	
DBA-XMJCW	「MINI JCW」	WMWXM920002D56716 ~ WMWXM920002D56957 平成 27 年 10 月 5 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	28	
		WMWXM920702D04483 ~ WMWXM920002D04731 平成 27 年 10 月 7 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	77	
計 4 型式	計 4 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 12 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日	計 1,152 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。