

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

リコール届出番号	外-2414	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	特定の助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグユニットを対策品と交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で、年式の古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2414のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204046	「C180コンプレッサー」	WDD2040461A170971 平成20年6月16日	1	左ハンドル
			WDD2040462A092464 平成20年4月14日	1	右ハンドル
	DBA-204246	「C180コンプレッサーステーションワゴン」	WDD2042462F085552～WDD2042462F086453 平成19年12月22日～平成20年4月4日	2	
	DBA-204041	「C200コンプレッサー」	WDD2040411A043959～WDD2040411A199643 平成19年8月27日～平成20年8月25日	4	左ハンドル
WDD2040412A000563～WDD2040412A362404 平成19年3月1日～平成22年2月15日			17,818	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204048	「C200CGI」	WDD2040482A330603～WDD2040482A367246 平成21年12月21日～平成22年2月15日	327	右ハンドル
	DBA-204241	「C200コンプレックスステーションワゴン」	WDD2042411F358564～WDD2042411F405494 平成21年7月27日～平成21年10月20日	2	左ハンドル
			WDD2042412F085279～WDD2042412F447134 平成19年12月14日～平成22年2月8日	4,788	右ハンドル
	DBA-204248	「C200CGIステーションワゴン」	WDD2042482F401176～WDD2042482F459490 平成21年12月21日～平成22年2月15日	84	
	DBA-204052	「C250」	WDD2040521A009648～WDD2040521A299600 平成19年7月30日～平成21年7月13日	2,106	左ハンドル
			WDD2040522A011180～WDD2040522A297825 平成19年9月10日～平成21年7月6日	2,694	
	DBA-204047	「C250CGI」	WDD2040472A283309～WDD2040472A361039 平成21年9月20日～平成22年2月15日	301	右ハンドル
	DBA-204252	「C250ステーションワゴン」	WDD2042522F085462～WDD2042522F356550 平成19年11月15日～平成21年7月8日	1,182	
	DBA-204247	「C250CGIステーションワゴン」	WDD2042472F338376～WDD2042472F460219 平成21年8月17日～平成22年2月15日	191	
	DBA-204054	「C300」	WDD2040541A283453～WDD2040541A361572 平成21年6月16日～平成22年2月8日	142	左ハンドル
			WDD2040542A000579～WDD2040542A362237 平成19年3月1日～平成22年5月1日	1,971	右ハンドル
	DBA-204254	「C300ステーションワゴン」	WDD2042542F338686～WDD2042542F455674 平成21年8月3日～平成22年1月18日	93	
	CBA-204077	「C63」	WDD2040771F067892～WDD2040771F455434 平成20年1月27日～平成22年3月24日	772	左ハンドル
			WDD2040772F098914～WDD2040772F455147 平成20年1月27日～平成22年2月8日	494	右ハンドル
	CBA-204277	「C63ステーションワゴン」	WDD2042772F098951～WDD2042772F444283 平成20年2月21日～平成22年3月24日	270	
	-204008-	「C220 CDI」	WDD2040081A246340 平成20年12月15日	1	左ハンドル
-204077-	「C63」	WDD2040771F067154 平成19年10月19日	1		
DBA-207347	「E250CGIクーペ」	WDD2073472F012900～WDD2073472F033164 平成21年10月1日～平成22年2月15日	554	右ハンドル	
DBA-207356	「E350クーペ」	WDD2073561F000277～WDD2073561F033551 平成20年12月24日～平成22年2月15日	366	左ハンドル	
		WDD2073562F000834～WDD2073562F033957 平成21年4月20日～平成22年2月15日	536	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-207372	「E550クーペ」	WDD2073721F002010～WDD2073721F032178 平成21年6月4日～平成22年2月15日	92	左ハンドル
	DBA-207456	「E350カブリオレ」	WDD2074561F028336～WDD2074561F033917 平成22年1月12日～平成22年5月10日	11	
	CBA-204981	「GLK300 4MATIC」	WDC2049811F170012～WDC2049811F459123 平成20年5月12日～平成22年2月15日	662	
	ABA-197377	「SLS AMG」	WDD1973771A000139 平成22年4月13日	1	
	(計22型式)	(計21車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年3月1日～平成22年5月10日	(計35,467台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。