

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年12月21日

リコール届出番号	外-2368	リコール開始日	平成28年12月21日		
届出者の氏名又は名称	キムコジャパン株式会社 代表取締役会長 王彦傑 問い合わせ先：03-6404-6102	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>製作国：台湾</td> </tr> <tr> <td>製作者名：KYMCO</td> </tr> </table>		製作国：台湾	製作者名：KYMCO
製作国：台湾					
製作者名：KYMCO					
不具合の部位（部品名）	燃料供給装置（キャブレター）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブレターのスロットルバルブにおいて、キャブレターボディの形状が不適切なため、リターンスプリングがキャブレターボディから外れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スロットルバルブが戻らず、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、キャブレターを対策品に交換する。				
不具合件数	4件	事故の有無	0件		
発見の動機	市場からの報告による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールもしくは電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌への掲載を行う。</li> <li>・改善実施済車：車台番号付近に、外-2368のステッカーを貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
KYMCO	SD10JA	SOONER50F	RFBSD10JAER460101～ RFBSD10JAER460430 平成25年12月23日～平成26年10月23日	319台	
	(計 1型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平25年12月23日～平成26年10月23日	(計 319台)	

備考：本件は、平成27年9月24日付けリコール届出番号「外-2229」でリコール届出を行ったものですが、改善措置の内容が不十分であったため措置方法を見直し、再度措置するものです。