


改善箇所説明図①



基準不適合発生箇所

注： 内は追加する部品を示す。

小型トラックにおいて、手動式パーキングブレーキレバーを引き上げた際に、原因は判明していないが、まれにレバー保持機構の歯先どうしがっり合っ、レバーが確実に固定できず、その後、っり合いが外れてレバーが下がることある。そのため、制動力が低下し、最悪の場合、車両が動き出すおそれある。

改善の内容

全車両、パーキングブレーキレバーに操作方を記載したコーションプレートを貼り付け、レバーを確実に固定するための操作方法をお知らせする啓発をおこなう。なお、原因が判明次第適切な措置を講ずる。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。

