

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 29 年 2 月 22 日

リコール届出番号	外-2441	リコール開始日	平成29年2月23日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : アウディ株式会社 問い合わせ先 : アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	冷却装置 (ソレノイドバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機の冷却装置において、冷却水を制御するソレノイドバルブの内部シールの耐久性が不足しているため、冷却水がソレノイドバルブ内に浸入することがある。そのため、冷却水がソレノイドバルブの配線内部を経由し、エンジンコントロールユニットのコネクタ部に溜まり、最悪の場合、端子間が短絡し、エンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両配線及び端子を点検し、ソレノイドバルブを対策品と交換する。なお、配線及び端子に損傷のあるものは修理を行う。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者 : ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2441 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4HCDF	「アウディ A8 4.2q」	WAUZZZ4HOBNO10077~WAUZZZ4HXCNO32587 平成22年12月7日~平成24年6月5日	595台	
	ABA-4HCDRL	「アウディ A8L 4.2q」	WAUZZZ4HOBNO06093~WAUZZZ4HXCNO33688 平成22年12月16日~平成24年7月5日	134台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月7日~平成24年7月5日	729台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。