

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年3月3日

リコール届出番号	3967	リコール開始日	平成29年3月3日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先: サービス部 代表取締役社長 西川 柳一郎 TEL: 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	(1)車体及び車体(フェンダ) (2)その他の灯火(作業灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4軸コンテナ専用車において、 (1)2軸目および3、4軸目の上部フェンダの形状が不適切なため、回転部分が当該部位から突出している。そのため、保安基準第18条の基準に適合しない。 (2)車両の後端に取り付けた走行中に使用しない灯火(作業灯)の電気回路が不適切なため、後退灯と誤認するおそれがある。		
改善措置の内容	(1)車両によって改善内容が異なることから次のうち必要な改善を行う。 ①2軸目のフェンダに回転部分が突出しないように対策品を追加し、中央部の側面方向指示器の取付部にスペーサを取り付ける。 ②右側巻込防止装置の長さを変更する。 ③巻込防止装置の取付部にスペーサを取り付ける。 (2)全車両、作業灯の電気回路を変更する。		
不具合件数	(1)1件、(2)1件	事故の有無	(1)、(2) なし
発見の動機	(1)、(2)自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール、または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3967のステッカーを貼付けする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYJ51W4	「ギガ」	CYJ51W4-3000619~CYJ51W4-3000664 平成15年10月28日~平成15年12月23日	2	(1)
	PJ-CYJ51W5		CYJ51W5-3000159~CYJ51W5-7000567 平成16年3月30日~平成17年9月6日	5	(1)
	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7000623~CYJ51W6-7000981 平成17年11月29日~平成18年10月6日	5	(1)
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7000779~CYJ77W6-7000783 平成19年1月25日	2	(1)
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7002034 平成20年4月23日	1	(1)
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7004709 平成22年4月18日	1	(1)
	LKG-CYJ77AA		CYJ77A-7003152 平成24年2月17日	1	(1)
	QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7005336~CYJ77A-7013838 平成24年12月10日~平成28年2月28日	50	(1) 50台 (2) 46台
	QPG-CYJ77BA		CYJ77B-7000100~CYJ77B-7000106 平成28年3月17日~平成28年3月24日	2	(1)
	QKG-CYJ77BA		CYJ77B-7000892~CYJ77B-7003897 平成28年5月10日~平成29年1月23日	66	(1) 59台 (2) 66台
日野	BDG-FW1EXYJ	「日野プロフィア」	FW1EXY-10661~FW1EXY-18362 平成20年7月6日~平成22年2月17日	3	(1)
	QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-15933 平成25年10月18日	1	(1)
	QKG-FW1EXEJ		FW1EXE-10205~FW1EXE-10337 平成26年9月16日	2	(1)
	QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-14734~FW1EXE-16047 平成28年3月3日~平成28年5月12日	4	(1)
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年10月28日~平成29年1月23日	(計145台)	(1) 計138台 (2) 計112台

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。