

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 3月 3日

リコール届出番号	外-2453	リコール開始日	平成29年 3月 6日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175 〕	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（リヤサスペンションアーム取付ボルト/ナット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置において、リヤサスペンションアームの組付指示が不適切なため、リヤサスペンションアームの取付ボルト/ナットが規定トルクを超えて締め付けられている。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルト/ナットの締結力が低下して緩みが生じ、最悪の場合、取付ボルト/ナットが破断し、リヤサスペンションアームが外れて、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤサスペンションアームのボルト/ナットを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2453のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-MAJUEJ	「エコスポーツ」	MAJBXXMRKBDK79536～ MAJBXXMRKBET55573 平成25年11月29日～平成26年4月11日	371台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月29日～平成26年4月11日	(計371台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。