

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 29 年 03 月 17 日

リコール届出番号	外-2456	リコール開始日	平成 29 年 03 月 17 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	空調装置(エアコンホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の車体への組付が不適切なため、エアコンホースが排気管の遮熱板に接触しているものがある。そのため、エアコンホースが熱害により損傷し、冷媒およびコンプレッサの潤滑オイルが漏れて、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両エアコンホースの取り回しを点検し、不適切なものは、エアコンホースを新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2456 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-KL24P	「チェロキー」	1C4PJMGB0FW580608～1C4PJMGBXFW672003 平成 26 年 12 月 17 日～平成 27 年 05 月 07 日	161 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 26 年 12 月 17 日～平成 27 年 05 月 07 日	(計 161 台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。