

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年3月30日

リコール届出番号	4023	リコール開始日	平成29年3月31日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキ制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両安定制御機能（ビークル・スタビリティ・コントロールシステム：VSC）付き四輪駆動車において、ブレーキ制御プログラムが不適切なため、タイヤ空転時に車速を正確に演算できず、意図どおりの制動力が得られないことがある。このため、雪道等でタイヤ空転中にブレーキを踏むと制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4023のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-TRH219W	「ハイース」	TRH219-0024300～TRH219-0026097 平成28年6月13日～平成29年2月28日	1,639	
	CBA-TRH219W 改				
	CBA-TRH229W	「ハイース」	TRH229-0009773～TRH229-0010487 平成28年6月10日～平成29年2月28日	586	
	CBA-TRH229W 改				
CBF-TRH228B	「ハイース」 「レジアスエース」	TRH228-0007791～TRH228-0008346 平成28年6月13日～平成29年2月23日	479		
CBF-TRH228B 改					
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年6月10日～平成29年2月28日	(計2,704台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。