

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月6日

リコール届出番号	外-2472	リコール開始日	平成29年4月7日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘 製 作 国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキペダル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのブレーキペダルにおいて、当該ペダルのシャフト部を固定するスプリットピン（割りピン）の組付けが不適切なため、フットブレーキ操作によってシャフト部からスプリットピンが脱落することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキペダルとプレートの結合部からシャフトがずれて、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該シャフト部のスプリットピン固定状態を点検し、不適切な場合は修正する。なお、スプリットピンが紛失していたり損傷がある場合は、新品と交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	ボルボトラック社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外-2472のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「 FH 」	YV2RM00A6EA754175 ～ YV2RM20A8GA783000 平成26年2月14日 ～ 平成27年11月16日	87	
	QKG-H2TEA1		YV2RM20AXEA754269 ～ YV2RM00A6GA783257 平成26年2月14日 ～ 平成27年12月2日	90	
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM00A2FA778717 平成27年2月3日 ～ 平成27年7月7日	6	
	不明		YV2RM20D8EA765197 ～ YV2RM20DXGA783221 平成26年7月10日 ～ 平成27年12月2日	214	
	(計 4型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月14日 ～ 平成27年12月2日	(計 397 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。