

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年5月18日

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
| 改善対策届出番号 | 519 | 改善対策開始日 | 平成29年5月18日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215 | | |
| 不具合の部位(部品名) | サイドシル ガーニッシュ | | |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車体サイドシルに装着しているガーニッシュにおいて、取付部の強度が不足している。そのため、ガーニッシュに足を乗せて乗降すると、強度不足により、ガーニッシュが外れてしまうおそれがある。 | | |
| 改善対策の内容 | 全車両、ガーニッシュの支持部に補強ブラケットを取り付ける。さらにガーニッシュに注意ラベルがついていないものは、ラベルつきガーニッシュに交換する。 | | |
| 不 具 合 件 数 | 11件 | 事 故 の 有 無 | (捻挫 1件) |
| 発 見 の 動 機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 | | |

| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | 改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 改善対策対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|---------|--|------------|----|
| スバル | DBA-YAM | 「エクシーガ」 | YAM-017001 ～ YAM-020251 平成27年4月8日 ～ 平成27年11月26日 | 3,249 台 | |
| | (計 1 型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成27年4月8日 ～ 平成27年11月26日 | (計3,249台) | |

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。