

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年6月2日

リコール届出番号	4058	リコール開始日	平成29年6月2日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ホース)および制動装置(ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	静油圧変速機のポンプとモータ間のホースにおいて、当該ホースが図面指示どおりに組み付けられていないため、後輪のブレーキバルブに繋がるブレーキホースと接触しているものがある。そのため、稼働中の振動等により静油圧変速機からのホース若しくはブレーキホースが摩耗し作動油漏れが発生すると、最悪の場合、走行不能若しくは制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、静油圧変速機のホース及び後輪のブレーキバルブに繋がるブレーキホースの隙間量を確認し、隙間量が規定値以下で接触しているものまたはホースが摩耗しているものは、新品ホースに交換し適正に組み付ける。 なお、隙間量が規定値以下でホースが摩耗していないものは、適正な隙間量に修正する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.4058)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	WDR-WA122	「WA270-7」	WA122-80650～WA122-81718 平成26年3月17日～平成29年1月30日	345	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月17日～平成29年1月30日	(計345台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。