

改善箇所説明図

〈対象商品画像と識別方法〉

①BALMINUM XR10



商品名表示例

②BALMINUM X10



サイズ表示例

③TOPRUN R5



商品名表示例

④TRIP R5



サイズ表示例

不適合の内容


後付け部品として販売した軽合金製ディスクホイールにおいて、製造が不適切なため、衝撃試験の強度基準を満たしていないものがある。そのため、通常走行中にホイールが損傷することは無いが、走行中にホイールを直接縁石等にぶつけるなど、過度な衝撃等を受けた場合に、ホイールに割れが発生するおそれがある。


自主改善の内容


対象の軽合金製ディスクホイールを使用中のユーザーに対し、代替商品への無償交換を実施する。


対象の軽合金製ディスクホイール

代替商品

A  **BALMINUM X10** バルミナ/エクスステン

B  **BALMINUM XR10** バルミナ/エクスアルテン

 **TRIP R5** トリップ/アルファイブ

C  **TOPRUN R5** トップラン/アルファイブ

BALMINUM T10 バルミナ/ティーン

BALMINUM V5 バルミナ/ブイファイブ

BALMINUM TR10 バルミナ/ティアーアルテン

BALMINUM VR5 バルミナ/ブイアルファイブ

TOPRUN R7 トップラン/アルセブン

TOPRUN RD5 トップラン/アルディーファイブ

無償交換対象サイズ

BALMINUM X10 (バルミナ/エクスステン)	
	無償交換対象サイズ
①	12×4.00B 4-100(42)
②	13×4.00B 4-100(45)
③	13×4.50B 4-100(35)
④	14×4 1/2J 4-100(45)
⑤	14×5 1/2J 4-100(39)
⑥	14×5 1/2J 4-100(45)
⑦	14×5 1/2J 4-100(50)
⑧	15×5 1/2J 4-100(50)
⑨	16×6 1/2J 5-114.3(38)
⑩	16×6 1/2J 5-114.3(39)
⑪	17×7J 5-114.3(45)
⑫	17×7J 5-114.3(53)
⑬	18×7J 1/2 5-114.3(53)

BALMINUM XR10 (バルミナ/エクスアルテン)	
	無償交換対象サイズ
①	12×4.00B 4-100(42)
②	13×4.00B 4-100(45)
③	13×4.50B 4-100(35)
④	14×4 1/2J 4-100(45)
⑤	14×5 1/2J 4-100(39)
⑥	14×5 1/2J 4-100(45)
⑦	14×5 1/2J 4-100(50)
⑧	15×5 1/2J 4-100(50)
⑨	16×6 1/2J 5-114.3(38)
⑩	16×6 1/2J 5-114.3(39)
⑪	17×7J 5-114.3(45)
⑫	17×7J 5-114.3(53)
⑬	18×7 1/2J 5-114.3(53)

TRIP R5 (トリップ/アルファイブ)	
	無償交換対象サイズ
①	12×4.00B 4-100(42)
②	13×4.00B 4-100(45)
③	13×4.50B 4-100(35)
④	14×4 1/2J 4-100(45)
⑤	14×5 1/2J 4-100(39)
⑥	15×6J 5-114.3(45)
⑦	16×6 1/2J 5-114.3(54)
⑧	17×7J 5-114.3(45)
⑨	17×7J 5-114.3(53)
⑩	18×7 1/2J 5-114.3(53)

TOPRUN R5 (トップラン/アルファイブ)	
	無償交換対象サイズ
①	12×4.00B 4-100(42)
②	13×4.00B 4-100(45)
③	13×4.50B 4-100(35)
④	14×4 1/2J 4-100(45)
⑤	14×5 1/2J 4-100(39)
⑥	15×6J 5-114.3(45)
⑦	16×6 1/2J 5-114.3(54)
⑧	17×7J 5-114.3(45)
⑨	17×7J 5-114.3(53)
⑩	18×7 1/2J 5-114.3(53)