

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 6 月 29 日

リコール届出番号	外-2502	リコール開始日	平成29年6月30日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、補助クーラントポンプの異常を検知するエンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、異物等により当該ポンプの作動が妨げられた際、電源がポンプに流れ続けるものがある。そのため、ポンプおよびポンプの配線が発熱して溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを変更する。なお、補助クーラントポンプを点検し、故障している場合は、当該ポンプを新品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場及び本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2502のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCDNA	「アウディ A4 オールロード」	WAUZZZ8KODA074555～WAUZZZ8KXDA122868 平成24年7月18日～平成24年10月17日	236	
	DBA-4GCDN	「アウディ A6 2.0」/ 「アウディ A6 アバント 2.0」	WAUZZZ4GOEN074597～WAUZZZ4GXEN206572 平成25年11月12日～平成27年1月10日	309	
	DBA-8FCDNF	「アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq」	WAUZZZ8FOCN004077～WAUZZZ8FXHN003932 平成23年12月29日～平成29年2月10日	403	
	DBA-8KCDN	「アウディ A4 2.0T」/ 「アウディ A4 アバント 2.0T」	WAUZZZ8KODA006501～WAUZZZ8KXFA187660 平成24年2月23日～平成28年1月21日	12,097	
	DBA-8KCDNF	「アウディ A4 2.0Tq」/ 「アウディ A4 アバント 2.0Tq」	WAUZZZ8KODA005381～WAUZZZ8KXFA185617 平成24年2月3日～平成28年1月7日	5,584	
	DBA-8TCDNF	「アウディ A5 2.0Tq」	WAUZZZ8TOCA012161～WAUZZZ8TXGA029670 平成23年12月17日～平成28年5月10日	665	
	DBA-8TCDNL	「アウディ A5 SB 2.0Tq」	WAUZZZ8TOCA012466～WAUZZZ8TXGA074382 平成23年12月6日～平成29年1月25日	6,444	
(計7型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成23年12月6日～平成29年2月10日	25,738台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。