

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線：42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp/

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 6 月 29 日

リコール届出番号	外-2505	リコール開始日：平成 29 年 6 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 グレグ・ウィリス (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジンオイルクーラーホース)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、エンジンオイルクーラーホースの組付け作業が不適切なため、固定金具 (クランプ) が締結されていないものがある。そのため、油圧により当該ホースが外れ、オイルが漏れ、漏れたオイルがリヤタイヤに付着し、車両の制御ができなくなり、最悪の場合、転倒するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、エンジンオイルクーラーホースの固定金具 (クランプ) を点検し、締結されていない場合は、専用工具で締め付けを行う。	
不具合件数	0 件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、フレームネック部分に外-2505 のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	EBL- FLC	「ストリートグライド スペシャル」	5HD1KRCE0HB600308 ～ 5HD1KRCEXHB674853 平成28年9月8日～平成29年6月19日	551 台	
		「ロードグライド ス ペシャル」	5HD1KTCE0HB600712 ～ 5HD1KTCEXHB647231 平成28年8月4日～平成29年6月1日	288 台	
		「ロードキング」	5HD1FBCE0HB603561 ～ 5HD1FBCEXHB641833 平成28年8月4日～平成29年6月1日	74 台	
		「ロードキング スペ シャル」	5HD1KVCF0HB648585 ～ 5HD1KVCFXHB673574 平成29年2月27日～平成29年6月19日	181 台	
	KRC	「ストリートグライド スペシャル」	5HD1KRCE2HB603212 ～ 5HD1KRCE4HB602773 平成28年8月4日	2台	
	KTC	「ロードグライド ス ペシャル」	5HD1KTCE4HB603418 ～ 5HD1KTCE7HB603252 平成28年8月4日	2台	
	FBC	「ロードキング」	5HD1FBCE8HB602268 ～ 5HD1FBCE8HB604330 平成28年8月4日	2台	
	計4型 式	計4車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 28 年 8 月 4 日～平成 29 年 6 月 19 日	計1100台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。