

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年8月4日

リコール届出番号	4089	リコール開始日	平成29年8月4日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 問い合わせ先：品質安全部 取締役社長 多田野 宏一 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置(トルクロッド取付けボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの第3及び第4車軸ステアリング機構において、ステアリングストップ位置の調整が不適切なため、ステアリング最大操舵時に走行時のタイヤからの外力により第4車軸がたわみ、上側トルクロッド取付けボルトに緩みが生じ、折損することがある。そのため、上側トルクロッドが車軸から外れて異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、サスペンションシリンダ取付け部が損傷して、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、第3及び第4車軸のステアリングストップの位置を調整するとともに、上側トルクロッド取付けボルトを交換する。なお、第4軸目のサスペンションシリンダ取付け部を点検し、損傷がある場合は取付け部を交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No, 4089)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	JDS-T004	「GR-600N-2」	T004-0003～T004-0466 平成20年11月20日～平成25年7月5日	452台	
タダノ	UDS-T008	「GR-700N-1」	T008-0003～T008-0758 平成25年7月26日～平成28年11月4日	748台	
タダノ	YDS-T013	「GR-700N-2」	T013-0004～T013-0101 平成28年11月14日～平成29年7月24日	90台	
コベルコ	UDS-EG04	「RK700-2」	T008-5001～T008-5019 平成27年1月28日～平成28年10月12日	19台	
コベルコ	YDS-EG05	「RK700-3」	T013-5001～T013-5004 平成29年1月20日～平成29年3月30日	4台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月20日～平成29年7月24日	(計1313台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。