

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月27日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4116 | リコール開始日 | 平成29年9月28日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（コンロッド） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | バスのエンジンにおいて、コンロッドブッシュ挿入時の製造条件が不適切なため、ブッシュの保持力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブッシュが摩耗、損傷することで異音が発生し、最悪の場合、エンジンが破損して走行できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 他社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4116のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------------------------|----------------|--|------------|----|
| いすゞ | BDG-RU8JHAJ | 「いすゞガーラ」 | RU8JHA-60148～RU8JHA-60165 平成22年2月1日～平成22年8月17日 | 16 | |
| | LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ | | RU8JHB-60011～RU8JHB-60029 平成22年8月27日～平成23年1月25日 | 15 | |
| | BDG-RR7JJB | 「いすゞ ガーラミオ」 | RR7JJB-60278～RR7JJB-60410 平成22年1月27日～平成23年1月25日 | 130 | |
| | (計4型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年1月27日～平成23年1月25日 | (計161台) | |

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-------------|----------------|-----------------|------------|----|
| いすゞ | BDG-RU8JHAJ | 「いすゞガーラ」 | RU8JHA-60096 | 1 | |
| | BDG-RR7JJB | 「いすゞ ガーラミオ」 | RR7JJB-60436 | 1 | |
| 合計 | | | | (計2台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。