



## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

燃料システム制御モジュール

注:  は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

車載式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールのプログラムが不適切なため、燃料圧力等に異常が生じた場合、メーターパネル内の警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、燃料システム制御モジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : エンジンフード・セカンダリ・ロックのキャッチ取付けスタッド先端に黄色ペイントを塗布する。