


[改善箇所説明図] ②



不具合発生箇所

農耕トラクタのメインハーネスにおいて、ハーネスの固定方法が不適切なため、ブレーキペダル固定用ピンと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ハーネスを固定するホルダを追加する。

識別

追加するハーネス固定用ホルダにより識別する。