

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成29年10月19日

| 届出番号 | 4127 | 開始日 | 平成29年10月20日 | | |
|----------------------------------|---|--------|---|------------|----|
| 届出者の氏名又は名称 | UDトラックス株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘 | | 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（ブレーキ用エアチューブ） | | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動装置において、ブレーキ用エアチューブの配策が不適切なため、起伏の大きい悪路を走行した際に、当該チューブがプロペラシャフトと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該チューブが損傷してエア漏れによるブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。 | | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキ用エアチューブの接続コネクタを対策品（L字型）に交換し、当該チューブの配策を変えるとともに、当該チューブが損傷している場合は、良品に交換する。 | | | | |
| 不具合件数 | 10件 | 事故の有無 | 0件 | | |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4127 のステッカーを貼付する。 | | | | |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
| UD トラックス | QKG-CW5XL | 「クオン」 | CW5XL-30002 ～ CW5XL-31746 平成26年4月10日 ～ 平成27年8月5日 | 1,745 | |
| | | | JNCMM90D7GU000099 ～ JNCMM60D2HU021863 平成27年9月7日 ～ 平成29年5月15日 | 1,080 | |
| | (計 1型式) | (1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成26年4月10日 ～ 平成29年5月15日 | (計 2,825台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。