

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年11月15日

リコール届出番号	4140	リコール開始日	平成29年11月16日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（EVヒューズ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プラグインハイブリッド車の駆動用バッテリーにおいて、ハイブリッドシステム保護用ヒューズ（EVヒューズ）の容量が不適切なため、高負荷運転を繰り返すと当該ヒューズが疲労断線することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EVヒューズを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4140のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DLA-ZVW35	「プリウスPHV」	ZVW35-3000886～ZVW35-3072062 平成23年11月18日～平成27年1月8日	20,442	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月18日～平成27年1月8日	(計20,442台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。