



改善箇所説明図



基準不適合箇所

エンジンコントロールユニット

注: は、プログラムを書き換える部品を示す。

エンジンコントロールユニットにおいて、燃料温度センサの故障検知プログラムが不適切なため、特定の条件で、エンジン警告灯が誤点灯することがある。そのため、フェイルセーフモード制御となり、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：エンジンコントロールユニットのコネクタに黄色ペイントを塗布する。