

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 12 月 15 日

リコール届出番号	外-2573	リコール開始日：平成 29 年 12 月 15 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン 株式会社 代表取締役 野田一夫	(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-6453-9810)	
不具合部位（部品名）	電気装置（レギュレーター配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、レギュレーター配線の配索が不適切なため、当該配線がレギュレーターブラケットと接触しているものがある。そのため、走行振動等により被覆が損傷し、そのままの状態で使用を続けると、配線が短絡し、電源が断たれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レギュレーター配線を新品に交換し、当該配線の配索を変更する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングシステム部に外-2573 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	EBL-5J1050	「スピードトリプル S」	SMTTPN245GG739221 ～ SMTTPN245GH800055 平成 28 年 1 月 6 日～平成 28 年 11 月 8 日	13	
		「スピードトリプル R」	SMTTPN255GG739237 ～ SMTTPN255GJ841009 平成 28 年 1 月 5 日～平成 29 年 5 月 22 日	90	
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 28 年 1 月 5 日～平成 29 年 5 月 22 日	(計 103 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。