

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 29 年 12 月 21 日

リコール届出番号	外-2577	リコール開始日	平成 29 年 12 月 21 日
届出者の氏名又は名称	F C A ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国 : イタリア共和国 製作者名 : FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-404-053 ホームページ : http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(シートベルトプリテンショナー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時にプリテンショナーが作動した際、ガス発生装置の容器が内張りを破って車室内に飛び出し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルト(左、又は左右)を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2577 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	ABA-955142	「MiTo」	ZAR9550000X055451～ZAR9550000X063287 平成 28 年 11 月 24 日～平成 29 年 03 月 08 日	176 台	左:174 台 左右:2 台
	(1 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 11 月 24 日～平成 29 年 03 月 08 日	(計 176 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。