

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月17日

リコール届出番号	4174	リコール開始日	平成30年1月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、着火剤充填工程での設備停止時の処置が不適切なため、充填量が少ないものがある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4174のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE141	「カラーアクション」	NZE141-6001327～NZE141-6139974 平成18年10月11日～平成21年11月25日	55	
	DBA-NZE144		NZE144-6004266, NZE144-6011889 平成19年 4月17日, 平成20年 7月18日	2	
	DBA-ZRE142		ZRE142-6000212～ZRE142-6015121 平成18年10月 9日～平成21年 9月10日	15	
	DBA-NZE141G	「カラーフィールダー」	NZE141-9000530～NZE141-9132792 平成18年10月 2日～平成21年12月16日	33	
	DBA-NZE144G		NZE144-9007784, NZE144-9023207 平成19年 9月11日, 平成21年12月24日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRE142G	「 कोरोラフィールダー」	ZRE142-9000122～ZRE142-9075698 平成18年 9月28日～平成20年 9月15日	16	
	DBA-ZRE144G		ZRE144-9000265～ZRE144-9007787 平成18年10月26日～平成21年 3月10日	4	
	DBA-AZE154H	「ブレイド」	AZE154-1000200～AZE154-1005774 平成18年12月14日～平成20年 2月15日	11	
	DBA-AZE156H		AZE156-1002030～AZE156-1035108 平成18年12月22日～平成21年 3月17日	18	
	DBA-NZE151H	「オーリス」	NZE151-1001061～NZE151-1033784 平成18年10月26日～平成20年 2月12日	19	
	DBA-NZE154H		NZE154-1003136 平成19年12月21日	1	
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1002387～ZRE152-1053381 平成18年12月 7日～平成20年 4月 7日	7	
	DBA-ZRE154H		ZRE154-1002986～ZRE154-1003311 平成19年12月 4日～平成19年12月25日	3	
	DBA-NZE151N		NZE151-1019906～NZE151-1076424 平成19年10月 3日～平成21年12月10日	12	
	DBA-ZRE152N	「 कोरोラルミオン」	ZRE152-1027677～ZRE152-1113798 平成19年10月11日～平成21年12月24日	6	
	DBA-ZRE154N		ZRE154-1006428 平成20年 8月26日	1	
	DBA-ZRR70G		「リア」 「ヴォクシー」	ZRR70-0006048～ZRR70-0281568 平成19年 7月 4日～平成21年12月16日	26
	DBA-ZRR70W	ZRR70-0002399～ZRR70-0282724 平成19年 6月22日～平成21年12月18日		36	
	DBA-ZRR75G	ZRR75-0007170～ZRR75-0038913 平成19年 9月17日～平成21年 2月 4日		3	
DBA-ZRR75W	ZRR75-0003104～ZRR75-0052347 平成19年 7月24日～平成21年10月29日	10			
レクサス	DBA-GSE20	「IS250」	GSE20-2005894～GSE20-2099085 平成17年11月28日～平成22年 5月21日	55	
			GSE20-5006071～GSE20-5163958 平成17年11月10日～平成23年11月17日	58	
	DBA-GSE25		GSE25-2008680～GSE25-2028143 平成18年 7月27日～平成20年 8月29日	6	
			GSE25-5001650～GSE25-5053901 平成17年10月17日～平成23年10月10日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GSE21	「IS350」	GSE21-2000515～GSE21-2016637 平成17年10月20日～平成20年10月2日	15	
			GSE21-5000608～GSE21-5028660 平成17年9月22日～平成23年9月12日	16	
	DBA-USE20	「IS F」	USE20-5002819～USE20-5010160 平成20年5月9日～平成23年12月12日	12	
	(計24型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月22日～平成23年12月12日	(計452台)	

備考：

本件は、平成28年12月21日付け届出番号「3963」のリコールについて不良品を全数回収するために、改善措置の内容を変更し、再度届出するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。