

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月25日

リコール届出番号	4182	リコール開始日	平成30年1月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ピストン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック用エンジンにおいて、ピストン燃焼室の強度が不足しているため、高負荷走行時やDPD（粒子状物質除去装置）再生時にピストンの温度が高くなり、過大な負荷がかかることで亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピストン燃焼室の亀裂が進行して穴が開き、最悪の場合、エンジンの出力低下及び白煙排出により、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンを対策品に交換する。		
不具合件数	104件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4182のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-EXD52AD QKG-EXD52AD	「ギガ」	EXD52AD-7000009～EXD52AD-7001225 平成22年8月6日～平成25年4月23日	557	
	LKG-EXD52AE QKG-EXD52AE		EXD52AE-7000007～EXD52AE-7000258 平成22年9月16日～平成25年4月5日	137	
	LKG-EXD52AG QKG-EXD52AG		EXD52AG-7000004～EXD52AG-7000154 平成22年11月9日～平成25年4月15日	57	
	LKG-EXR52AD QKG-EXR52AD		EXR52AD-7000001～EXR52AD-7000023 平成22年12月24日～平成25年4月10日	15	
	LKG-EXR52AE QKG-EXR52AE		EXR52AE-7000002～EXR52AE-7000005 平成23年9月4日～平成25年2月13日	4	
	LKG-EXR52AG QKG-EXR52AG		EXR52AG-7000002～EXR52AG-7000030 平成22年11月29日～平成25年2月25日	6	
	LDG-EXY52AJ LKG-EXY52AJ QDG-EXY52AJ QKG-EXY52AJ		EXY52AJ-7000002～EXY52AJ-7000329 平成22年9月3日～平成25年4月12日	259	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LDG-EXZ52AJ LKG-EXZ52AJ QDG-EXZ52AJ QKG-EXZ52AJ	「ギガ」	EXZ52AJ-7000006～EXZ52AJ-7000406 平成22年9月7日～平成25年4月19日	344	
	(計20型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月6日～平成25年4月23日	(計1,379台)	

車両製造後、修理等で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LDG-CYZ77AMQ改 QDG-CYZ77AMQ改	「ギガ」	CYZ77AMQ-7000018～CYZ77AMQ-7000042	6	
合計				(計6台)	

(備考) 本届出は、平成24年5月31日付け「届出番号2947」、及び平成26年5月29日付け「届出番号3364」のリコール届出において、対象範囲外でも不具合が発生したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。