

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月24日

リコール届出番号	外-2584	リコール開始日	平成30年1月24日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（高圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、高圧燃料ポンプの設計が不適切なため、ポンプハウジングと燃料調圧バルブ間の密閉性が不足しているものがある。そのため、高速走行時等に当該ポンプ内の燃料圧力が高い際、燃料調圧バルブ取付部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	305 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2584のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-AUCHH	VWゴルフ GTI/162kW	WVWZZZAUZEW000622～WVWZZZAUZFW008304 平成25年7月10日～平成26年7月18日	3,296	
	ABA-AUCJXF	VWゴルフ R 2.0/206kW	WVWZZZAUZEW210189～WVWZZZAUZFW041895 平成26年1月17日～平成26年9月10日	724	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年7月10日～平成26年9月10日	4,020 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。