

改善箇所説明図



左ハンドル車



メーターパネル コントロールユニット

基準 不 適 合 箇 所

不具合の内容

メーターパネルコントロールユニットのプログラムが不適切なため、エンジン始動後、メーターパネルに画像が映らないことがある。そのため、速度計及び警告灯等が表示されないおそれがある。

改善の内容

全車両、メーターパネルコントロールユニットのプログラムを書き換える。

識別：左フロントドア（2ドアモデルは左ドア） ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、プログラムを書き換える部品を示す。