

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

注：  内は交換する部品を示す。

ウイングルーフバン架装をおこなった大中型トラックにおいて、ウイングルーフ開閉スイッチの防水性が不適切なため、雨水等が当該スイッチ内部に浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、浸入した雨水等により当該スイッチが導通し、最悪の場合、走行中にウイングが開くおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、ウイングルーフ開閉スイッチを対策品に交換する。

識別：スイッチの形状で容易に識別できるため、特別の識別は行わない。