

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月28日

リコール届出番号	外-2602	リコール開始日	平成30年3月1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（シートベルトプリテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	座席ベルトのシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席シートベルトの製造日付を点検し、製造不良ロットに該当する場合、シートベルトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2602のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	LDA-JA2NA	「XE」	SAJAB4AN5HA960938～SAJAB4AN0HCP06395 平成28年8月26日～平成29年2月6日	228	
	CBA-JA2GA	「XE」	SAJAB4AG1HA960971～SAJAB4AG5HA971374 平成28年8月26日～平成29年1月7日	27	
	CBA-JA3VA	「XE」	SAJAB4AV9HA961073～SAJAB4AV0HA970082 平成28年8月26日～平成28年12月17日	10	
	CBA-J608A	「F-TYPE」	SAJKC60F0H8K41661～SAJKD61D8H8K44074 平成28年8月26日～平成28年12月17日	37	
	CBA-J60MA	「F-TYPE」	SAJKC63H0HMK42118～SAJKL6946HMK42791 平成28年10月27日～平成29年5月29日	17	
	(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年8月26日～平成29年5月29日	(計319台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。