

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30年 3月 8日

リコール届出番号	4214	リコール開始日	平成 30年 3月 9日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（機械式自動変速機コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車の機械式自動変速機において、コントローラの制御プログラムが不適切なため、走行中に制御と異なるギヤに噛み合うことがある。そのため、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、クラッチを切断して、駆動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、機械式自動変速機制御コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	10件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4214 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MA46S	「ソリオ」	MA46S-100041～MA46S-152539 平成27年12月2日～平成29年10月27日	3,161	
			MA46S-600054～MA46S-654513 平成27年12月1日～平成29年10月27日	5,322	
	DAA-ZC43S	「スイフト」	ZC43S-100071～ZC43S-100834 平成29年6月8日～平成29年11月9日	764	
三菱	DAA-MB46S	「デリカD：2」	MB46S-150001～MB46S-151223 平成29年1月6日～平成29年10月27日	1,223	
			MB46S-650001～MB46S-651050 平成29年1月6日～平成29年10月27日	1,050	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年12月1日～平成29年11月9日	(計11,520台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。