

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成30年3月30日

リコール届出番号	外-2639	リコール開始日	平成30年3月30日
届出者の氏名又は名称	McLaren Automotive Asia Pte Ltd Regional Director Asia Pacific George Biggs 問合せ先： 日本支社 TEL 03-6675-4313		
不具合の部位	助手席エアバッグインフレーター(膨張装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:対象台数が少数であり使用者の特定が出来ている為、日整連発行の機関紙には掲載しない。 ・ 改善実施済車:改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2639のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マクラーレン	ABA-MP4-12C	「マクラーレン MP4-12C」	SBM11AAF6DW001920～ SBM11AAFXEW003400 (平成24年10月22日～ 平成25年11月27日)	35台	
マクラーレン	ABA-MP4-12CS	「マクラーレン MP4-12C Spider」	SBM11BAE0DW002025～ SBM11BAE4EW003485 (平成24年11月16日～ 平成25年12月19日)	70台	
マクラーレン	ABA-MP4-12CP	「マクラーレン 650S」	SBM11DAF0FW003585～ SBM11DAE3FW003703 (平成26年3月6日～ 平成26年3月27日)	2台	

マクラーレン	ABA-MP4-12CSP	「マクラーレン 650S Spider」	SBM11FAE6FW003576～ SBM11FAF2FW003700 (平成26年3月14日～ 平成26年3月27日)	6台	
	(4型式)	(4車種)	(輸入期間全体の範囲) (平成24年10月22日～ 平成26年3月27日)	(計113台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。